

Ihr Problem	Unsere Lösung
Betriebstagebuch fehlt	Erstellung und Lieferung eines Betriebstagebuches
Entwässerungsplan für das Zulaufsystem fehlt oder ist fehlerhaft	Bestandsaufnahme des Entwässerungssystems, Ortung und TV-Befahrung, Erstellung Entwässerungsplan
Fehlanschlüsse an der Abscheideranlage (z.B. Sanitärabwasser)	Fehlanschlüsse umbinden
Eigenkontrolle durch Sachkundigen wird nicht durchgeführt oder/und nicht dokumentiert	Angebot Wartungsvertrag, Angebot Sachkundes Schulung und Einweisung in die Eigenkontrolle vor Ort
Wartung durch Sachkundigen wird nicht durchgeführt oder/und nicht dokumentiert	Angebot Wartungsvertrag, Angebot Sachkundes Schulung und Einweisung in die Eigenkontrolle vor Ort
Nachweis der ordnungsgemäßen Entsorgung fehlt oder ist fehlerhaft	Überprüfung der Einhaltung der Bestimmungen der Nachweisverordnung, Beantragung der Abfallerzeugernummer, Registerführung, Teilnahme am elektronischen Abfallnachweisverfahren
Abscheideranlage ist nicht ausreichend bemessen	Bemessungsberechnung überprüfen, unnötige Abwasserzuläufe um- oder unterbinden, Absprache mit der Behörde, ggf. Neubau
Abscheideranlage ist für den Anwendungsfall nicht geeignet oder unterdimensioniert	Abscheideranlage ausbauen und entsorgen, geeignete neue Abscheideranlage konzipieren, liefern und einbauen
Beschichtung ist schadhaf	Altbeschichtung entfernen, Neubeschichtung entsprechend der Zulassung der Abscheideranlage und den Herstellerangaben aufbringen
Undichte Fugen im Behälter- und Schachtaufbau, an Rohranbindungen, in Bodeneinläufen und Rinnen	Fugensanierung mit zugelassenem und geeignetem Material, ggf. Erneuerung des Schachtaufbaus, Reparatur oder Austausch von Bodeneinläufen und Entwässerungsrinnen
undichte Zulaufleitung, Scherbenbildung	Reparatur mittels Kurz- oder Langliner im epros-DrainPacker-Verfahren

Ihr Problem	Unsere Lösung
undichte Zulaufleitung, verzweigtes Netz, Schadstelle durch TV-Befahrung nicht lokalisierbar	Abdichtung mit dem silago-Flutungsverfahren
Fehlendes oder defektes Prallblech im Zulauf der Anlage	Prallblech liefern und einbauen
Fehlende Angaben zum Abscheidertyp, fehlendes Typenschild	Angaben zum Abscheider aus der Datenbank ermitteln, Typenschild liefern und einbauen
Selbsttätige Verschlusseinrichtung undicht oder schadhaft	Schwimmerdichtung erneuern, Reparatur oder Austausch der Verschlusseinrichtung
Schwimmertarierung entspricht nicht der Dichte der maßgeblichen Leichtflüssigkeit	Schwimmer wenn möglich neu tarieren oder austauschen
Erforderliche Warnanlage fehlt oder ist defekt	Warnanlage liefern, einbauen, reparieren oder austauschen
Erforderliche Überhöhung der Abscheideranlage nicht vorhanden, keine Warnanlage installiert	Überhöhung durch bauliche Maßnahmen herstellen oder Warnanlage liefern und einbauen
Koaleszenzmaterial verschlissen, fehlt oder defekt	Koaleszenzmaterial ausbauen und entsorgen, neues Koaleszenzmaterial liefern und einbauen
Schachtabdeckung defekt, Einbruchgefahr	Schachtabdeckung erneuern